



DE

EN

Handbuch/Manual

IREH470Y2-6..



Isolationsüberwachungsgerät

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ISOMETER® IREH470Y2-6.. überwacht den Isolationswiderstand von abgeschalteten Gleich-, Wechsel- und Drehstromverbrauchern. Es ist universell in TN-, TT- und IT-Netzen einsetzbar.

Sicherheitshinweise allgemein



Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines Gerätes oder Systems erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes **Fachpersonal** auszuführen.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die Gefahr
• eines elektrischen Schlags,
• von Sachschäden an der elektrischen Anlage,
• der Zerstörung des Gerätes.

Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes **sicher**, dass die **Anlage spannungsfrei** ist. Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.

Sicherheitshinweise gerätespezifisch



VORSICHT

Gefahr vor Sachschaden durch unsachgemäße Installation!

Die Anlage kann Schaden nehmen, wenn Sie in einem leitend verbundenen System mehr als ein Isolationsüberwachungsgerät anschließen. Sind mehrere Geräte angeschlossen, funktioniert das Gerät nicht und meldet keine Isolationsfehler. Schließen Sie in jedem leitend verbundenen System nur ein Isolationsüberwachungsgerät an.



VORSICHT

Trennung vom IT-System beachten!

Vor Isolations- und Spannungsprüfungen an der Anlage muss das Isolationsüberwachungsgerät für die Dauer der Prüfung vom IT-System getrennt sein. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.



Bei einer Alarmsmeldung des ISOMETER®'s sollte der Isolationsfehler schnellstmöglich beseitigt werden.



Die Meldung des ISOMETER®'s muss auch dann akustisch und/oder optisch wahrnehmbar sein, wenn das Gerät innerhalb eines Schaltschranks installiert ist.



The Power in Electrical Safety®

EN

Insulation monitoring device

Intended use

The ISOMETER® IREH470Y2-6.. monitors the insulation resistance of disconnected DC, AC and three-phase consumers. The device can be used universally in TN, TT and IT systems.

Safety instructions



Only **qualified personnel** are permitted to carry out the work necessary to install, commission and run a device or system.



DANGER

Risk of electrocution due to electric shock!

Touching live parts of the system carries the risk of:

- An electric shock
- Damage to the electrical installation
- Destruction of the device

Before installing and connecting the device, make sure that the installation has been de-energised. Observe the rules for working on electrical installations.

Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed "Safety instructions for Bender products".

Device-specific safety information



CAUTION

Risk of property damage due to unprofessional installation!

If more than one insulation monitoring device is connected to a conductively connected system, the system can be damaged. If several devices are connected, the device does not function and does not signal insulation faults. Make sure that only one insulation monitoring device is connected in each conductively connected system.



CAUTION

Ensure disconnection from the IT system!

When insulation or voltage tests are to be carried out, the device shall be isolated from the system for the test period. Otherwise the device may be damaged.



In the event of an alarm message, the insulation fault should be eliminated as quickly as possible.



If the ISOMETER® is installed inside a control cabinet, the insulation fault message must be audible and/or visible to attract attention.

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme



Auf richtige Nennspannung bzw. Versorgungsspannung achten.
In jedem IT-System darf nur ein Isolationsüberwachungsgerät angeschlossen sein.



Absicherung Speisespannung: Empfehlung 6 A.
Absicherung Netzankopplung: Kurzschluss und erdschluss sichere Verlegung.



Elektrische Geräte sind nur von Elektrofachkräften zu installieren bzw. zu montieren. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.

Maßbild

Befestigung auf Tragschiene
DIN EN 50 022 oder
Schraubbefestigung

DIN rail mounting
acc. to DIN EN 50 022 or
screw fixing




Abb. 1: Maßangabe in mm
Befestigung auf Tragschiene DIN EN 50022 oder Schraubbefestigung



Anzugsmoment für Klemmschrauben: 0,5...0,6 Nm.

Installation, connection and commissioning



Please check for correct system voltage and supply voltage.
Only one insulation monitoring device may be used in each interconnected system.



Protection, supply voltage: 6 A fuse
Protection, system coupling: cabling which is short-circuit and earth-fault proof.



Electrical equipment must be assembled and installed only by qualified electricians. The applicable safety regulations must be observed.

Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed "Safety instructions for Bender products".

Dimension diagram


Fig. 1: dimensions in mm
DIN rail mounting acc. to DIN EN 50022 or screw fixing



Tightening torque for terminal screws: 0.5...0.6 Nm.

Anschlusssschaltbild - Systemanschluss

Wiring diagram - system connection



WARNUNG

Offlineüberwachung von beidseitig abgetrennten, nicht niederohmig miteinander verbundenen Kabeln und Leitungen kann zu Anschlussfehlermeldungen und Fehlmessungen führen. Eine solche Anwendung erfordert Kontaktaufnahme zu Bender-Experten.








WARNING

Offline monitoring of not connected low-resistance cables and wires separated on both sides can lead to connection error messages and false measurements. Such an application requires contacting Bender experts.

Bedienelemente


Operating elements



1	Kombinierte Prüf- und Löschtaste kurzezeitiges Drücken (<1 s) = RESET längeres Drücken (>2 s) = TEST/	TEST / RESET	1	Combined test and reset button short-time pressing (<1 s) = RESET long-time pressing (>2 s) = TEST
2	Betriebs-LED	ON	2	Power ON LED
3	Melderelais — Arbeitsstromschaltung (Grundeinstellung) ··· Ruhestromschaltung	ALARM1 	3	Alarm LEDs illuminate when the insulation resistance falls below the pre-set response values and flash in case of interruption of the connection \equiv/KE or L1/L2 Alarm Relay — N/O operation (pre-set by factory) ··· N/C operation
4	Melderelais — Arbeitsstromschaltung (Grundeinstellung) ··· Ruhestromschaltung	ALARM 2 	4	Alarm LEDs illuminate when the insulation resistance falls below the pre-set response values and flash in case of interruption of the connection \equiv/KE or L1/L2 Alarm Relay — N/O operation (pre-set by factory) ··· N/C operation
5	Externe Prüftaste	PT 	5	External test button
6	Externe Löschtaste oder Brücke zur Fehlerspeicherung	LT1/LT2 	6	External reset button or wire jumper for fault memory
7	MΩ-LED-Zeile	7	7	MΩ-LED bar graph indicator
8	Einstellpotentiometer für den Ansprechwert $R_{\text{ALARM}1}$	8	8	Potentiometer for the adjustment of the response value $R_{\text{ALARM}1}$
9	Einstellpotentiometer für den Ansprechwert $R_{\text{ALARM}2}$	9	9	Potentiometer for the adjustment of the response value $R_{\text{ALARM}2}$
10	Arbeitsweise des Melderelais	10	10	Operating principle of the alarm relay
11	Arbeitsstromschaltung/Ruhestromschaltung	11	11	N/O operation/N/C operation
12	Off-line/On-line	12	12	Off-line/On-line
13	Externes kΩ-Anzeigegerät	13	13	External kΩ-meter

Soll der Verbraucher trotz Isolationsfehler zugeschaltet werden, ist der DIL-Schalter „ALARM1“ auf der Frontplatte auf „+“ zu stellen. Die LED-Alarmmeldungen und das Schaltverhalten des Meldereis ALARM2 werden davon nicht beeinflusst.

If the consumer is to be connected despite insulation faults, the DIL-switch „ALARM1“, located at the front plate has to be set to „+“. The LED alarm indications and the switching performance of the alarm relay for alarm relay ALARM2 will not be affected.



Netzkopplung



Das ISOMETER® IREH470Y2-6... muss über einen Hilfskontakt des Hauptschützes K1 zu- bzw. weggeschaltet werden.

Der Hilfskontakt (Öffner) von K1 in der Leitung zwischen dem ISOMETER® und dem Ankoppelgerät braucht nicht für die Netznennspannung ausgelegt sein. Eine Kontaktbemessungsspannung von AC 230 V ist an dieser Stelle ausreichend.
Es ist darauf zu achten, dass über den Verbraucher alle Abgangsleitungen mit der Meßgleichspannung verbunden sind. Die drei Leiter eines 3AC-Netzes können dann überwacht werden, wenn ein angeschlossener Motor oder Transformator die Verbindung zwischen den Phasen herstellt.
Bei Verwendung des Gerätes in geerdeten Netzen (TN-Netze) muss der Verbraucher allpolig abgeschaltet werden, d. h. auch der N-Leiter, falls dieser benötigt wurde.

Connection to power supply



The ISOMETER® IREH470Y2-6... has to be connected resp. disconnected via an auxiliary contact of the main contactor K1.

The auxiliary contact (normally closed contact) of K1 located in the supply line between the ISOMETER® and the coupling device needs not to be designed for the nominal voltage of the distribution system. A rated contact voltage of AC 230 V is sufficient.

Check that all outgoing feeders are connected with DC measuring voltage. The three conductors of a 3AC system can be monitored when a motor or a transformer is connected between the phases.

When the device is used in earthed systems (TN systems), all poles of the consumer have to be disconnected, i.e. if an N-conductor has been used, it has to be disconnected, too.

Technische Daten

Isolationskoordination nach DIN EN 61664-1

Bemessungsspannung	AC 630 V
Bemessungsspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsprüfung nach IEC 60255	3 kV
Netznennspannung U_n	AC 0...793 V
Versorgungsspannung U_s	siehe Typenschild
Ansprechwert R_{ALARM1}	100 kΩ...1 MΩ
Ansprechwert R_{ALARM2}	500 kΩ...5 MΩ
Ansprechzeiten ($0,5 \times R_{ALARM}/C_e = 1 \mu F$)	<4 s
Max. Netzableitkapazität	10 µF
DC-Innenwiderstand	1,2 MΩ
Impedanz bei 50 Hz	>1 MΩ
Max. zulässige Fremdgleichspannung	DC 800 V
Schaltglieder	2 Wechsler
Kontaktbemessungsspannung	AC 250 V/DC 300 V
Einschaltvermögen	AD/DC 5 A
Ausschaltvermögen AC/DC ($\cos \phi=0,4/L/R=0,04$ s)	2/0,2 A
Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC)	
Störfestigkeit nach EN 50082-2	
Störaussendung nach EN50081-2	
(nur für Industriebereich)	
Umgebungstemperatur, bei Betrieb	-10 °C...+55 °C
Umgebungstemperatur, bei Lagerung	-40 °C...+70 °C
Klimaklasse nach IEC60721	3K23, jedoch ohne Betauung und Vereisung
Anschlussart/Leitung:	
Reihenklemmen/Aluminium oder Kupfer	
Temperaturbereich Leitung	60 °C (18...16 AWG)/75 °C (14...12 AWG)
Anschlussquerschnitt eindrähtig/feindrähtig	0,2...4 mm²/0,2...2,5 mm² (24...12 AWG)
Schutzart nach EN60529	
Einbauten/Klemmen	IP30/IP20
Gewicht max	430 g

Technical data

Insulation coordination acc. to DIN EN 61664-1

Rated insulation voltage	AC 630 V
Rated impulse withstand voltage	6 kV
contamination level	3
Test voltage acc. to IEC 60255	3 kV
Nominal system voltage U_n	AC 0...793 V
Supply voltage U_s	see nameplate
Response value R_{ALARM1}	100 kΩ...1 MΩ
Response value R_{ALARM1}	500 kΩ...5 MΩ
Response time ($0,5 \times R_{ALARM}/C_e = 1 \mu F$)	<4 s
Max. system leakage capacitance	10 µF
Internal DC resistance	1,2 MΩ
Impedance at 50 Hz	>1 MΩ
Max. admissible externeous DC voltage	DC 800 V
Switching components	2 change over contacts
Rated contact voltage	AC 250 V/DC 300 V
Limited making capacity	AC/DC 5 A
Limited braking capacity AC/DC ($\cos \phi=0,4/L/R=0,04$ s)	2/0,2 A
Test of electromagnetic compatibility (EMC)	
Interferences acc. to EN 50082-2	
Emissions acc. to EN 50081-2	
(for use in industrial areas)	
Ambient temperatur, during operation	-10 °C...+55 °C
Storage temperatur range	-40 °C...+70 °C
Climatic class acc. to IEC60721	3K23, except condensation and formation of ice
Type of connection/cable:	
screw terminals/Aluminium or Copper	
Temp. range cable	60 °C (18...16 AWG)/75 °C (14...12 AWG)
Wire cross section	
Single wire/flexible	0,2...4 mm²/0,2...2,5 mm² (24...12 AWG)
Protection class acc. to EN60529	
Internal components/terminals	IP30/IP20
Weight max	430 g

Bestellangaben

Typ	Versorgungsspg. U_s	Art.-Nr.
IREH470Y2-6	3AC/AC 0...690 V	B91078001
IREH470Y2-613	3AC/AC 0...690 V	B91078002
IREH470Y2-615	3AC/AC 0...690 V	B91078003
IREH470Y2-621	3AC/AC 0...690 V	B91078006
IREH470Y2-67	3AC/AC 0...690 V	B91078007
IREH470Y2-6723	3AC/AC 0...690 V	B91078008
IREH470Y2-69323	3AC/AC 0...690 V	B91078011
IREH470Y2-623	3AC/AC 0...690 V	B91078012
IREH470Y2-693	3AC/AC 0...690 V	B91078013
IREH470Y2-618	3AC/AC 0...690 V	B91078014

Ordering details

Type	Supply voltage U_s	Art. No.
IREH470Y2-6	3AC/AC 0...690 V	B91078001
IREH470Y2-613	3AC/AC 0...690 V	B91078002
IREH470Y2-615	3AC/AC 0...690 V	B91078003
IREH470Y2-621	3AC/AC 0...690 V	B91078006
IREH470Y2-67	3AC/AC 0...690 V	B91078007
IREH470Y2-6723	3AC/AC 0...690 V	B91078008
IREH470Y2-69323	3AC/AC 0...690 V	B91078011
IREH470Y2-623	3AC/AC 0...690 V	B91078012
IREH470Y2-693	3AC/AC 0...690 V	B91078013
IREH470Y2-618	3AC/AC 0...690 V	B91078014

Normen

Die Serie ISOMETER® IREH470Y2-6 entspricht den Gerätenormen:

- EN 61557-1
- EN 61557-8

Änderungen vorbehalten! Die angegebenen Normen berücksichtigen die bis zum 02.2021 gültige Ausgabe, sofern nicht anders angegeben.

Zulassungen**Approvals**

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Änderungen vorbehalten!
© Bender GmbH & Co. KG



All rights reserved.
Reprinting and duplicating
only with permission of the publisher.
Subject to change!
© Bender GmbH & Co. KG



BENDER Group